

تایмер با نمایشگر LCD (اندازه گیری ساعت)، فقط قابلیت نمایش، ابعاد ۴۸*۲۴ میلیمتر

ویژگی ها:


- * ویژگی های بروزرسانی شده
- مدل دارای ورودی ولتاژ و نور پس زمینه، مشخصات زمان
- * بدون نیاز به منبع تغذیه اضافی به دلیل باطری داخلی
- * متند ورودی سیگنال: ورودی بدون ولتاژ، ورودی ولتاژ، ورودی ولتاژ آزاد
- * دارای ترمینال پیچی (با کلور قابل نصب)
- * نمایشگر LCD
- * درجه حفاظتی IP66



! لطفاً پیش از استفاده دفترچه راهنمای فارسی را به منظور ایمنی مطالعه کنید.



اطلاعات سفارش:



نور پس زمینه

No mark	ندارد
L	دارای فانکشن نور پس زمینه
N	ورودی بدون ولتاژ (سیگنال کوچک)
V	ورودی ولتاژ
F	ورودی ولتاژ آزاد
B	باطری لیتیومی داخلی
N	DIN W48×H24mm
8	(رقم) 99999999
LE	تایmer دارای نمایشگر LCD

منبع تغذیه

اندازه

رقم

آیتم

مشخصات:

مدل	LE8N-BN	LE8N-BN-L	LE8N-BV	LE8N-BV-L	LE8N-BF
رقم	(0 to 99999999)				
اندازه رقم	W3.4 × H8.7mm				
متند نمایش	LCD از نوع دارای فانکشن زیرو بلنکینگ (اندازه ارتفاع کاراکتر: ۰.۷ میلیمتر)				
متند عملکرد	شمارش صعودی				
منبع تغذیه	باطری داخلی				
سیکل عمر باطری	تقريباً بيش از ۱۰ سال در دماي ۰ درجه سانتيگراد				
منبع تغذیه نور پس زمینه	—	24VDC±10%	—	24VDC±10%	—
متند ورودی	ورودی بدون ولتاژ	ورودی ولتاژ	ورودی ولتاژ	ورودی ولتاژ	ورودی ولتاژ آزاد
ورودی شمارش (شمارنده)	Max. 0.5VDC : ولتاژ نشتی امپدانس اتصال کوتاه	Max. 10kΩ : سطح ولتاژ "H" Min. 750kΩ : سطح ولتاژ "L"	4.5-30VDC : سطح ولتاژ "H" 0-2VDC : سطح ولتاژ "L"	"H" 24-240VAC/6-240VDC "L" 0-2VAC/0-2.4VDC	سطح ولتاژ "H" 24-240VAC/6-240VDC سطح ولتاژ "L" 0-2VAC/0-2.4VDC
ریست	ورودی بدون ولتاژ	ورودی بدون ولتاژ	ورودی بدون ولتاژ	ورودی بدون ولتاژ	ورودی ولتاژ آزاد
حداقل عرض سیگنال	ورودی سیگنال، ورودی ریست: حداقل ۲۰ میلی ثانیه				
(TS1) مشخصات زمان	999 9.5 9.59 (h.m.s), 9999 9.5 9.9 (h.m), 99999 9.59 (h.m)				
(TS2) مشخصات زمان	999 9.2 3.59 (d.h.m), 9999d23.9 (d.h), 99999999 (s)				
(TS3) مشخصات زمان	9999h5 9.9 (h.m), 99999h559 (h.m), 99999 9.9h (h)				
خطای زمان	خطای زمانی، خطای دما ±0.01% ()				
سوییج قابل تنظیم اکسترنال	SW1 ^{※1} , SW2 ^{※2} , SW3 ^{※3}				
مقاومت عایقی	حداقل ۱۰۰ مگا اهم (تحت ولتاژ 500VDC ۵گر)				
تحمل دی الکتریک (※4)	2000VAC 50/60Hz به مدت ۱ دقیقه				
لرزش	۰.۷۵ میلیمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (به مدت ۱ دقیقه) در راستای محور X,Y,Z به مدت ۱ ساعت				
خرابی	۰.۳ میلیمتر دامنه در فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز (به مدت ۱ دقیقه) در راستای محور X,Y,Z به مدت ۱۰ دقیقه				
شوك	۰.۳۰ متر بر مجدد ثانية (تقريباً 30G) در راستای محور X,Y,Z برای ۳ دفعه				
	۰.۱۰ متر بر مجدد ثانية (تقريباً 10G) در راستای محور X,Y,Z برای ۳ دفعه				
محیط	۱۰- تا ۵۵ درجه سانتيگراد، آبشار: ۲۵- تا ۶۵ درجه سانتيگراد				
دمای محیط					
رطوبت محیط	۳۵ تا ۸۵٪، آبشار: ۳۵ تا ۴۵٪ رطوبت نسبی				
درجه حفاظتی	IP66 (در صورت استفاده از لاستیک ضد آب برای پنل جلوی دستگاه)				
متعلقات	براكت نصب، حلقة لاستیکی ضد آب				
تائیدیه	CE, UL				
وزن (※5)	تقريباً ۹۶ گرم (تقريباً ۵۰ گرم)				

(1) SW1 برای فعال/غیرفعال کلید ریست روی پنل جلوی دستگاه می باشد.

(2) SW2 سوییج تنظیم زمان (3) SW3 برای انتخاب مشخصات زمان TS1, TS2, TS3 می باشد.

(4) ورودی بدون ولتاژ، ورودی ولتاژ: بین ترمینال ها و بدن / ورودی ولتاژ آزاد: بین ترمینال ورودی ولتاژ آزاد و ترمینال ورودی ریست، بین ترمینال ها و بدن

(5) وزن شامل بسته بندی نیز می شود. وزن داخل پرانتز فقط وزن دستگاه است.

* مقاومت محیطی در شرایط عاری از بخ زدگی و چگالش اندازه گیری شده است.

LCD تایمر با نمایشگر

اتصالات:


نوع ورودی	بدون نور پس زمینه	دارای فانکشن نور پس زمینه
نوع ورودی بدون ولتاژ	<p>•LE8N-BN^{*1}</p> <p>ورودی سیگنال ریست</p>	<p>•LE8N-BN-L^{*2}</p> <p>ورودی سیگنال ریست 24VDC نور پس زمینه</p>
نوع ورودی ولتاژ	<p>•LE8N-BV^{*1}</p> <p>ریست صعودی/نزولی ورودی سیگنال 4.5-30VDC</p>	<p>•LE8N-BV-L^{*2}</p> <p>ورودی سیگنال ریست 4.5-30VDC 24VDC نور پس زمینه</p> <p>* از تغذیه نور پس زمینه می توان برای سیگنال ورودی و ریست هم استفاده کرد.</p>
نوع ورودی ولتاژ آزاد	<p>•LE8N-BF</p> <p>24-240VAC 50/60Hz 6-240VDC سیگنال ورودی</p> <p>* ترمینال (۱) و (۳) و (۴) و (۵) به صورت داخلی عایق شده اند.</p>	

(*) ترمینال ۲ و ۵ به صورت داخلی به هم متصل شده اند. (ایزوله نشده اند).


(**) ترمینال (۱) و (۳) و (۴) و (۵) به صورت داخلی نسبت به هم عایق شده اند.

* از کنکات مناسب که تحمل عبور جریان ۵ میکروآمپر را داشته باشد، استفاده کنید.

(واحد: میلیمتر)



عملکرد زمانی:




(A) سنسورهای نوری
(B) سنسورهای فیبر نوری
(C) سنسورهای محیط/درب
(D) سنسورهای مجاورتی
(E) سنسورهای فشار
(F) انکوڈرهای چرخشی
(G) کانکتورها / سوکت دما
(H) کنترلرها / دما
(I) /SSR کنترل کننده های توان
(J) شمارنده ها
(K) تایмерها
(L) پنل های اندازه گیری
(M) اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس
(N) نمایشگرها
(O) کنترل کننده حسگر
(P) منابع تغذیه سویچینگ
(Q) موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R) پنل های منطقی / گرافیکی
(S) تهمبزرات شبکه فیلد
(T) نرم افزار


اتصالات ورودی:

① ورودی بدون ولتاژ (سنسور استاندارد: خروجی از نوع NPN)

* ورودی حالت جامد



* ورودی کنکاکت



* در صورتی که تغذیه به ترمینال های ۱ و ۴ اعمال شود، مدار ترمینال ورودی ممکن است خراب شود یا اشکالی در کار دستگاه به وجود بیاید. (نمی توان از سنسور های با خروجی NPN، کلکتور باز PNP استفاده کرد).


* لطفا از کنکاکت مناسب و قابل اطمینانی استفاده کنید که توانایی عبور جریان ۵ میکرو آمپر را تحت ولتاژ 3VDC داشته باشد.

* ترمینال های ۲ و ۵ به صورت داخلی به هم متصل شده اند.


* در مدل های دارای فانکشن نور پس زمینه، ترمینال های ورودی ۱ و ۳ هستند و ترمینال ۲ برای GND می باشد.

② ورودی ولتاژ (سنسور استاندارد: خروجی PNP کلکتور باز)

* ورودی حالت جامد




* ورودی کنکاکت



* در مدل های دارای فانکشن نور پس زمینه، ترمینال های ورودی ۱ و ۳ هستند و ترمینال ۲ برای GND می باشد.

* لطفا از کنکاکت مناسب و قابل اطمینانی استفاده کنید که توانایی عبور جریان ۵ میکرو آمپر را تحت ولتاژ 3VDC داشته باشد.



③ ورودی ولتاژ آزاد

* از سنسور مجاورتی نوع AC نمی توان به عنوان منبع سیگنال ورودی شمارش استفاده کرد.


* ترمینال های ورودی (۱ و ۲) و ترمینال های ریست (۴ و ۵) به صورت داخلی از هم عایق شده اند.

* انجام ریست با توان AC یا DC امکان پذیر نیست.


* در صورتی که کنکاکت رله به عنوان منبع سیگنال ریست استفاده شد، لطفا از کنکاکت مناسب و قابل اطمینان برای عبور جریان ۵ میکرو آمپر تحت ولتاژ 3VDC استفاده کنید.

④ ورودی از سنسور مجاورتی نوع AC

در صورتی که نوع ورودی از نوع ولتاژ آزاد بود، از سنسور مجاورتی نوع AC به جای سوییچ نشان داده شده در شکل ۱ استفاده نکنید. به دلیل جریان نشتی سنسور، باعث اشکال در کار دستگاه می شود. یک رله را مطابق شکل ۲ متصل کنید.



(شکل ۱) سنسور مجاورتی نوع AC



(شکل ۲)



< مثال اتصال نادرست

>

< مثال اتصال صحیح

>


LCD تایمر با نمایشگر

(A) سنسورهای نوری
(B) سنسورهای فیبر نوری
(C) سنسورهای محیط/درپ
(D) سنسورهای مجاورتی
(E) سنسورهای فشار
(F) انکوادرهای چرخشی
(G) کانکتورها / سوکت ها
(H) کنترلرهای دما
(I) /SSR کنترل کننده های توان
(J) شمارنده ها
(K) تایمرها
(L) پنل های اندازه گیری
(M) اندازه گیرهای دور اسرعت/پالس
(N) نمایشگرها
(O) کنترل کننده حسگر
(P) منابع تغذیه سویچینگ
(Q) موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R) پنل های منطقی / گرافیکی
(S) تجهیزات شبکه فیلد
(T) نرم افزار

■ تنظیم سوییج:


SW1 (سوییج ۱)

SW1 یک سوییج به منظور فعال/غیرفعال کردن کلید ریست روی پنل جلوی دستگاه می باشد.
* پیش فرض کارخانه: فعال





SW2 (سوییج ۲)

SW2 یک سوییج برای تنظیم رنج زمان می باشد.
* پیش فرض کارخانه 9.99 9.5 9.59 (h.m.s)



SW3 (سوییج ۳)

SW3 یک سوییج برای تنظیم مشخصات زمان TS1, TS2, TS3 می باشد. (تنظیم پیش فرض کارخانه: TS1



به طرف نگه دارنده باتری ➤

< رنج زمانی >^{*1}


	TS1	TS2	TS3
①	hour min. 9 9 9 9 9 9.5 9	sec. 9 9 9 9 9 9 9	hour 9 9 9 9 9 9.9 h
②	hour min. 9 9 9 9 9.5 9.9	day hour 9 9 9 9 d 2 3.9	hour min. 9 9 9 9 9 h 5 9
③	hour min. sec. 9 9 9 9.5 9.5 9	day hour min. 9 9 9 9.2 3.5 9	hour min. 9 9 9 9 h 5 9.9

(*) رنج زمانی به وسیله ترکیب سوییج های SW2, SW3 تنظیم می شود.

■ باز کردن بدن و تعویض باتری:


* باز کردن بدن

* تعویض باتری



* قسمت قفل را به وسیله ابزار در جهت ۱ و ۲ بالا نگه داشته و به سمت ۳ فشار دهید تا بدن از هم باز شود.

* هنگام استفاده از ابزار احتیاط کنید تا زخمی نشوید.



- 1- بدن را باز کنید.
- 2- باتری را با فشار دادن در جهت ۱ از جای خود خارج کنید.
- 3- باتری جدید را با رعایت پلاریته صحیح در خلاف جهت ۱ در جای خود قرار دهید.

- * باتری فروش جداگانه می باشد. لطفاً باتری را خودتان تعویض کنید.
- * از سوزاندن یا باز کردن باتری لیتیومی خودداری کنید.